

CHEVROLET AVEO

Rodzaj pojazdu	Marka	Typ/model	Numer rejestracyjny	Numer identyfikacyjny VIN	Rok produkcji	Stan licznika [km]	Dowód rejestracyjny
samochód osobowy	Chevrolet	Aveo	NO 2461	KL1TA48F9CB146671	2012	93 894	DR/BAQ 4152423

Masa własna [kg]:	1117	Data pierwszej rejestracji:	16.08.2012
Dopuszczalna masa całkowita [kg]:	1600	Data pierwszej rejestracji w kraju:	19.10.2020
Ilość drzwi:	5	Data ważności badania technicznego:	06.09.2025
Liczba miejsc	5	Termin ważności polisy OC:	26.08.2025
Usytuowanie kierownicy	anglik	Pojemność skokowa silnika [cm ³]	1398
Skrzynia biegów:	automat	Moc silnika spalinowego [kW / KM]	74 / 101
Rodzaj paliwa:	benzyna	Norma emisji spalin:	EURO5

O P I S

Wyposażenie standardowe pojazdu: Antena radiowa, bluetooth- instalacja telefoniczna sterowana z kierownicy, czujniki parkowania tylne, system ASR-kontrola trakcji, fotele regulowane ręcznie, głośniki, immobilizer, kierownica wielofunkcyjna pokryta skórą, klimatyzacja manualna, lakier metalizowany, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, nadmuchiwy przedniej, obrotomierz, pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne przednie, radioodtwarzacz CD sterowany z kierownicy, szyba tylna ogrzewana, szyby barwione, szyby drzwi przednich i tylnych regulowane elektrycznie, światło stop dodatkowe, tapicerka materiałowa, tarcze kół aluminiowe, tempomat sterowany z kierownicy, trójkąt ostrzegawczy, światła p/mgielne przednie, wspomaganie układu kierowniczego, zagłówki foteli, wycieraczka szyby tylnej, zamek centralny zdalnie sterowany. Brak koła zapasowego lub zestawu naprawczego oraz podnośnika, klucza do kół i haka do holowania, brak przycisków pilota.

Wgniecenia i ubytki lakieru: samochód jest po kolizji skutkującej uszkodzeniem prawej strony pojazdu przez całą długość. maski, zderzaka przedniego, błotnika przedniego, poszycia drzwi przednich i tylnych, błotnika tylnego. Występuje marszczenie się czarnej folii w górnej części nadwozia, ubytek płata farby na tylnej klapie, miejscowa korozja podwozia. Grubość lakieru: lewej strony, tylnej ściany i dachu nadwozia ~50-60µm. Prawej strony i maski ~10-200µm

Stan techniczny pojazdu: ogólny stan techniczny jest zły. Samochód jest niesprawny, posiada niezdiagnozowaną awarię silnika lub instalacji komputera. Według informacji użytkownika niedawno był wymieniany katalizator i prawie dwukrotnie wzrosło zużycie paliwa, niedługo później nastąpiło zgaśnięcie silnika bez możliwości uruchomienia. Akumulator jest niesprawny. Bezskuteczną próbę uruchomienia podjęto na akumulatorze spoza samochodu. Rozrusznik obraca wałem silnika lecz nie następuje zapłon. Niesprawna jest klimatyzacja i nadmuchiwy powietrza.









